

Asia	KEHOTUKSEEN LIITTYVÄ YMPÄRISTÖTARKASTAJAN TARKASTUSKÄYNTI	
Aika	TORSTAI 27.11.2025 klo 10:00-10:45	
Paikka	Äkönmaan ampumarata, Pentinmaantie 649/30, 39100 Hämeenkyrö	
Läsnäolijat	Junnola Anneri	toiminnanharjoittajan edustaja, ampumaratojen ympäristölupahanke
	Ahti Lehtinen	toiminnanharjoittajan edustaja
	Sami Myllymäki	toiminnanharjoittajan edustaja
	Harri Nieminen	toiminnanharjoittajan edustaja
	Heidi Kotiporo	ympäristötarkastaja
	Ari Vaskelainen	paikkatietoasiantuntija
	Matti Luoma	mittamies
Ympäristölupa	Ympäristölautakunta, 29.3.2016, 10 §	
Asian tausta	Hämeenkyrön Koillinen Metsästysyhdistys Ry:lle (myöh. toiminnanharjoittaja) on annettu kehoitus elinympäristölautakunnan lupajaostossa 5.2.2025 § 5 saattaa ampumaradan toiminta ympäristöluvan ehtojen mukaiseksi. Tarkastuskäynnillä tarkastettiin kehoituksen kohta 4 eli rata-alueen hulevesijärjestelmä ja se, onko hulevesijärjestelmä saatettu Markku Rothin suunnitelman (Markku Roth 31.5.2018) mukaiseksi.	

YMPÄRISTÖTARKASTAJAN TOIMESTA TEHTIIN SEURAAVAT HAVAINNOT JA TOIMENPITEET

- 1) Allas oli tarkastuksen aikana jäässä.
- 2) Altaassa oli näytteenottokaivo, jonka kansi oli lukittu.
- 3) Näytteenottokaivosta lähtee ylivuotoputki. Ylivuotoputkesta ei tullut mitään eikä ympäristössä ollut havaittavissa merkkejä altaan ylivuodosta.

-
- 4) Tarkastuksella tehtiin mittaukset Hämeenkyrön kunnan mittamies-
ten toimesta. Altaan pinta-ala ja tarkka sijainti mitattiin ja mittauk-
sista on laaditut erilliset asiakirjat, jotka liitetään tarkastuskerto-
muksen liitteeksi.

TOIMINNANHARJOITTAJAN TARKASTUKSELLA ESIINTUOMAT ASIAT

- 5) Hulevesialtaassa on sorapesä, joka koostuu 32 mm sepelistä. Se-
peliä on 20 m³. Sorapesä koostuu vain sepelistä.
- 6) Sorapesä on rakennettu PE-muovista valmistetun näytteenottokai-
von ympärille. Kaivosta on mahdollista ottaa vesinäytteet. Kaivo
on noin 1,5 m vedenpinnan alapuolella.
- 7) Altaan alla oleva maaperä on vettä pidättävää savea koko altaan
pinta-alalta. Altaan koossa on huomioitu 4,6 ha valuma-alue ja al-
las varmistaa, että kaikki vesi mahtuu alueelle eikä sitä pääse kar-
kaamaan rata-alueen ulkopuolelle.
- 8) Ylivuotoputkesta ei ole koskaan mennyt vettä ympäristöön.

JATKOTOIMENPITEET

Tarkastuskertomus viedään tiedoksi elinympäristölautakunnan lupajaostolle,
joka tekee päätöksen kehotuksen jatkotoimenpiteistä.

Laadittu

Hämeenkyrössä 28.11.2025

Viranomaispalvelut



Heidi Kotiporo
Vs. ympäristötarkastaja

Jakelu	Läsnäolijat ja elinympäristölautakunnan lupajaosto
Liitteet	kuvat 1–7 Mittauksen raportit 7 kpl

Liitteet



Kuva 1 Hulevesiallas.



Kuva 2 Hulevesiallas.



Kuva 3 Hulevesiallas.



Kuva 4 Hulevesiallas.



Kuva 5 Näytteenottokaivo, joka oli lukittuna.



Kuva 6 Hulevesiallas loppui kaarteeseen.



Kuva 7 Hulevesiallas.